

改善箇所説明図



図：左ハンドル車

基準不適合発生箇所
歩行者保護センサー
(光ファイバー回路)

不具合の内容

歩行者頭部保護システムの光ファイバー回路センサーの設定値が不適切なため、当該自動車の前面が歩行者に衝突した際に、歩行者頭部保護システムのアクティブ エンジンフードが作動しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該光ファイバー回路センサー ユニットの良品と交換する。

識別

OBD カバー内側にペンで「H」と表記する。