

## (株)キタコによる自主回収の実施について

株式会社キタコから、後付け部品として販売したリアキャリアについて、下記の通り自主回収を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

## 記

自主回収開始日	平成 23 年 11 月 24 日
不具合の内容	後付け部品のリアキャリアにおいて、取付けステー部の設計強度が不適切なため、走行中の振動により取付けステー溶接部付近に亀裂が発生する場合がある。そのままの状態で使用を続けると発生した亀裂が進行し、最悪の場合、破損し脱落するおそれがある。
改善の内容	当該リアキャリアを装着した全車両のユーザーについて、当該リアキャリアを取り外し、当該リアキャリアの装着時に取り外したリアグリップの装着を依頼するとともに、取り外した当該リアキャリアの返送を依頼する。 リアグリップの破棄等により、当該グリップを装着できないユーザーに対しては、リアグリップを支給する。
クレーム件数	10 件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	下記販売期間に当該リアキャリアを購入したユーザーにダイレクトメールで通知する。 (株)キタコのインターネットホームページ、二輪車新聞社発行の二輪車新聞に自主回収情報を掲載する。

製品名	部品番号	自主回収対象製品の販売期間	自主回収対象数	備考
リアキャリア	OSK-ZX-KYJ05	平成 23 年 4 月 21 日～ 平成 23 年 8 月 28 日	238 個	ホンダ GBR250R 用 (型式:JBK-MC41)
		合計	238 個	

## 問い合わせ先

株式会社 キタコ      GBR250R リアキャリア自主回収係

〒577-0015 東大阪市長田 3-8-13

電話番号 06-6783-5311 (代表)

ホームページアドレス : <http://www.kitaco.co.jp>