

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成23年12月27日

リコール届出番号	2874	リコール開始日	平成23年12月27日
届出者の氏名または名称	ヤンマー株式会社 代表取締役社長 山岡 健人 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347		
不具合品の部位(部品名)	動力伝達装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置において、走行コントローラの制御プログラムが不適切なため、前後進切換レバーを操作した時に誤った車速指示を出す場合がある。そのため、前後進切換レバー位置と逆方向に走行するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、走行コントローラの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不適合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 2874 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	EDM-34L	EG326Y	34L-090503~34L-090543 平成23年6月30日~平成23年8月30日	8	
		EG328Y	34L-080406~34L-080454 平成23年6月28日~平成23年9月8日	10	
		EG330Y	34L-071090~34L-071185 平成23年6月23日~平成23年9月2日	15	
		EG334Y	34L-061013~34L-061136 平成23年6月24日~平成23年10月4日	30	
	EDM-45L	EG437Y	45L-050396~45L-050793 45L-500101~45L-500120 平成21年10月2日~平成23年11月2日	23	
		EG441Y	45L-040145~45L-040819 平成21年8月20日~平成23年10月21日	39	
		EG445Y	45L-030126~45L-030837 45L-300101~45L-300138 平成21年5月29日~平成23年10月31日	61	
KDN-53L	EG453Y	53L-020140~53L-020347 53L-200102~53L-200149 平成22年7月6日~平成23年11月3日	71		
	(計3型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年5月29日~平成23年11月3日	(計257台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。