


## 改善箇所説明図 ②



### 改善の内容

全車両、後席部フロアボードを対策品と交換し、フロアボードおよび横はね上げ式シート位置を変更する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻位置の型式末尾桁上側に黄ペイントを塗布する。