


改善箇所説明図②



路線バスの自動変速機搭載車において、車速センサの構造が不適切なため、車両振動等により当該センサ内の配線が断線し、速度計が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、車速センサを対策品に交換する。

識別：車速センサコネクタブラケットの取付けボルトに黄色ペイントを塗布する。

注：□ は、交換部品を示す。