

連絡先: 国土交通省 自動車局
 審査・リコール課 リコール監理室
 電話番号: 03-5253-8111 内線: 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日 : 平成24年 6月 11日

改善対策届出番号	421		改善対策開始日	平成24年 6月 11日	
届出者の氏名又は名称	住友ナコ マテリアル ハンドリング株式会社 代表取締役 藺田 徹夫 問い合わせ先: 品質保証部 0562-48-5275				
不具合の部位(部品名)	乗車装置(昇降グリップ)				
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	昇降グリップにおいて、取付部の強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると取付部が破損するおそれがある。				
改善対策の内容	全車両、昇降グリップを対策品に交換する。				
不具合件数	0件	事故の有無	なし		
発見の動機	市場からの情報による。(構内作業専用車での発生)				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメール又は直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者: 使用者を全て把握しているので周知の為の措置はとらない。 ・改善実施済み車: その旨を定期点検記録簿に記載する。 				
車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
SN	SB-D2L	FD25PX	D2L-00367 ~ D2L-00682 平成 19 年 1 月 29 日~平成 20 年 3 月 25 日	15台	
SN	KDN-D2L	FD25PXI	D2L-10072 ~ D2L-10165 平成 20 年 11 月 27 日~平成 21 年 8 月 21 日	3台	
SN	SB-D3H	FD30PX FD35PX	D3H-00266 ~ D3H-00630 平成 19 年 1 月 18 日~平成 20 年 8 月 28 日	25台	
SN	KDN-D3H	FD30PXI FD35PXI	D3H-10016 ~ D3H-10153 平成 20 年 9 月 26 日~平成 21 年 9 月 30 日	8台	
SN	G1K	FG15PX、FG18PX FL15PX	G1K-00681 ~ G1K-01155 平成 19 年 5 月 31 日~平成 20 年 8 月 7 日	6台	
SN	G2J	FG25PX	G2J-00337 平成 20 年 4 月 15 日	1台	
SN	G2K	FG25PX	G2K-00265 平成 19 年 6 月 26 日	1台	
SN	EBT-G2K	FL20PXI	G2K-10028 平成 20 年 11 月 26 日	1台	
SN	G3G	FG35PX FT30PX	G3G-00130 ~ G3G-00236 平成 19 年 5 月 15 日~平成 20 年 7 月 29 日	5台	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台 番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	改善対策 対象車 の台数	備考
SN	EBT-G3G	FG30PXI FL30PXI	G3G-10034 ~ G3G-10060 平成21年2月10日～平成21年9月24日	2台	
SN	SA-SD1E	FD10PX、FD14PX、FD15PX FD18PX、FD20PX	SD1E-00056 ~ SD1E-00094 平成19年1月9日～平成20年6月26日	14台	
SN	EDM-SD1E	FD09PXI、FD15PXI FD18PXI	SD1E-10012 ~ SD1E-10048 平成20年9月9日～平成21年9月16日	14台	
SN	SA-SD2E	FD20PX FD25PX	SD2E-00056 ~ SD2E-00118 平成19年1月29日～平成20年8月29日	48台	
SN	EDM-SD2E	FD20PXI FD25PXI	SD2E-10011 ~ SD2E-10036 平成20年9月30日～平成21年10月14日	13台	
SN	SD3	FD30PX、FD35PX FD30PXI	SD3-00012 ~ SD3-10001 平成19年4月27日～平成21年2月27日	5台	
SN	SG1H	FG09PX、FG10PX、FG14PX FG15PX、FG18PX、FG20PX FT15PX、FT18PX、FT20PX FL15PX	SG1H-00125 ~ SG1H-00237 平成19年1月18日～平成20年8月29日	56台	
SN	EBT-SG1J	FG14PXI、FG15PXI、FG20PXI FL15PXI、FL18PXI	SG1J-10011 ~ SG1J-10062 平成20年9月2日～平成21年9月28日	27台	
SN	SG2G	FG20PX、FG25PX FT20PX、FT25PX	SG2G-00086 ~ SG2G-00147 平成19年2月22日～平成20年8月5日	42台	
SN	EBT-SG2H	FG20PXI、FG25PXI FL20PXI	SG2H-00010 ~ SG2H-10038 平成20年12月26日～平成21年9月25日	16台	
SN	SG3	FT30PX	SG3-00012 平成19年10月26日	1台	
SN	SB-D4H	FD40P8 FD45P8	D4H-21124 ~ D4H-21266 平成19年1月22日～平成21年4月21日	25台	
SN	SB-D4G	FD35P8 FD40P8	D4G-21136 ~ D4G-21279 平成19年2月20日～平成21年7月31日	19台	
SN	SB-D4J	FD50P8	D4J-21064 ~ D4J-21147 平成19年6月6日～平成21年8月28日	16台	
SN	SB1H	FB09PE、FB10PE、FB14PE、 FB15PE、FB18PE 8FB10P、8FB14P、8FB15P	SB1H-01108 ~ SB1H-01312 平成19年1月23日～平成21年9月30日	82台	
SN	SB2H	FB15PE、FB20PE、FB25PE 8FB20P、8FB25P	SB2H-01069 ~ SB2H-01143 平成19年3月29日～平成21年10月9日	31台	
SN	SB3B	FB25PE、FB30PE 8FB25P、8FB30P	SB3B-01004 ~ SB3B-01017 平成19年1月31日～平成21年3月26日	11台	
SN	SB3C	FB25PE	SB3C-00031 平成21年8月7日	1台	
	(計27型式)	(計77車種)	製作期間の全体の範囲： 平成19年1月9日～平成21年10月14日	(計488台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。