


改善箇所説明図 ②



〔エンジンの燃料噴射ノズルにおいて、燃料パイプとの締結部の締付けトルクが不適切なため、当該ノズルに亀裂が発生して燃料が漏れるおそれがある。〕

改善の内容

全車両、燃料噴射ノズルを新品に交換し、規定トルクで締付ける。

識別：改善済車両には、車台番号打刻位置の番号末尾桁右側に黄ペイントを塗布する。