


改善箇所説明図



自動変速機を搭載した大型路線バスにおいて、自動変速機用ECU内部のハンダが亀裂して変速ショックの増大やギヤ段の固定が生じ、最悪の場合、エンジンが再始動不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、自動変速機用ECUを対策品に交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB130」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。