




## 改善箇所説明図



ステアリングダンパー



車体取り付け用ブラケット

### 不具合発生箇所

BMW S1000RR 専用後付部品のステアリングダンパーの車体取り付け用ブラケットの材質が不適切なため、使用過程において破断してハンドル操作性が悪化するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ブラケットを対策品に交換する。

注：  は交換部品を示す。