


改善箇所説明図



K1600GTL



エンジン制御ユニット


注： は対象部品を示す

基準不適合発生箇所

エンジン制御ユニットのプログラムが不適切なため、誤ったスロットル開度の指示を出すことがあり、走行時にエンジン警告灯が点灯するとともに非常時作動プログラムに移行して、アクセル操作に対する反応が遅れ、エンジン出力が低下するおそれがある。最悪の場合、エンジンが停止して再始動ができなくなる。

識別マーク(白点)

診断カプラー上には白ペイントマークを付ける(図示とおりに)



改善の内容

全車両、エンジン制御ユニットのプログラムを書き換える。