


[改善箇所説明図] ②



注：      は、交換、追加する部品を示す。

不具合発生箇所

刈取脱穀作業車の動力伝達装置において、ドライブシャフトの強度が不足しているため、最悪の場合、ドライブシャフトが折損し走行不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、ドライブシャフトを対策品に交換する。

識別

ホルダに白色ペイントを塗布する。(①と同じ)