



不具合箇所説明図



<不具合の状況>

オートマチックトランスミッションにおいて、適切にシフトケーブルが装着されていないため、使用過程で当該ケーブルが外れるものがある。その場合、シフト操作が正しく行われなため、車両が意図しない動きをしたり、駐車ブレーキの作動状態によっては、車両が勝手に動き出したることで事故を引き起こすおそれがある。

<改善内容>

全車両、当該ケーブルの装着状態を点検し、不適切な場合は、正しく装着する。

<識別方法>

左ストラット部分に黄色ペイントを塗布する。