


## 改善箇所説明図



インストルメントパネルパッド追加

### <基準不適合状態>

インストルメントパネルの材質が不適切なため、助手席の乗員がシートベルトをしていない状態で、事故等によりインストルメントパネルに頭を打ち付けた場合にケガをするおそれがある。

### <改善内容>

全車両、対策用のインストルメントパネルパッドを追加する。

### <識別方法>

運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2041 のステッカーを貼付する。