


不具合箇所説明図



<不具合の状況>

運転者席及び助手席において、シートフレームの車体取り付け用ブラケットの溶接が不適切なものがある。そのため、当該ブラケットに大きな負荷がかかると、溶接部分が剥がれて座席が動き、乗員が怪我をするおそれがある。

<改善内容>

全車両、溶接状態を点検し、適切に溶接されていない場合は、シートフレームを良品に交換する。

<識別方法>

左ストラット部分に白色ペイントを塗布する。