


改善箇所説明図



不具合発生箇所

事故等による衝撃によってリアトレーリングアームに曲がりが発生した状態で使用を続けた場合、走行中にリアトレーリングアームが破断して操舵に影響を及ぼすおそれがあるため、安全性の向上を図る。

改善内容

全車両、リアリアトレーリングアームに破断防止用プレートを装着する。

識別: キャンペーンステッカーに「42G8、日付、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部に貼り付ける。

