


## 改善箇所説明図



は交換する部品を示す

電動パノラマサンルーフ

## 不具合発生箇所

電動パノラマサンルーフにおいて、構成部品の金属フレームの検査が不適切なため、設計公差を超えた金属フレームが使用されたものがある。

そのため、金属フレームに取り付けられたガラスに負荷がかかり、その状態で走行振動が加わると、ガラスが破損し、最悪の場合、室内に落下したガラス破片により乗員が怪我をするおそれがある。

## 改善の内容

全車両、電動パノラマサンルーフを良品に交換する。

識別: キャンペーンステッカーに「60B9、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側に貼りつける。

