

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 27 年 5 月 12 日

リコール届出番号	外-2170	リコール開始日	平成 27 年 5 月 12 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ペーター・クロンシュナーブル 製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレンヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショナルセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	エンジン (操作スイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハンドル右側のエンジンの操作スイッチにおいて、スイッチ内の切替部の設計が不適切なため、スイッチの動きが悪いものがある。そのため、最悪の場合、スイッチが動かず、エンジンを始動出来ないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハンドル右側のエンジンの操作スイッチを対策品と交換する。		
不具合件数	3 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-2170 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	EBL-K16AA	「BMW K1600GT」	WB106010XCZY45142 ～ WB1060101DZY50392 平成24年2月29日 ～ 平成25年7月1日	67 台	
	EBL-K16AA	「BMW K1600GTL」	WB1060203BZZ13181 ～ WB1060207CZZ18482 平成23年1月24日 ～ 平成24年3月27日	255 台	
	EBL-K16AA	「BMW K1600GTL」	WB1060209CZ393702 ～ WB1060204DZ396461 平成24年3月28日 ～ 平成24年11月29日	153 台	
	EBL-K16AA	「BMW K1600GTL」	WB1060206DZ439004 ～ WB1060205EZ440291 平成25年4月24日 ～ 平成26年2月14日	2 台	
	EBL-K16AA	「BMW K1600GTL-E」	WB106030XEZZ18817 ～ WB1060306EZZ19298 平成26年2月5日 ～ 平成26年3月25日	5 台	
	K1300S	「BMW K1300S」	WB10508049ZV65279 ～ WB1050804AZV72365 平成20年10月15日 ～ 平成22年7月13日	290 台	

EBL-K13AA	「BMW K1300S」	WB1050801BZV72454 ~ WB1050802CZV76403 平成22年8月18日 ~ 平成24年4月12日	101 台	
EBL-K13AA	「BMW K1300S」	WB1050800CZ392559 ~ WB1050802DZ393696 平成24年5月7日 ~ 平成25年2月6日	24 台	
EBL-K13AA	「BMW K1300S」	WB1050806DZ436615 ~ WB1050803DZ436992 平成25年2月14日 ~ 平成25年3月21日	3 台	
K1300R	「BMW K1300R」	WB105180X9ZV77314 ~ WB1051800AZV82137 平成20年10月17日 ~ 平成22年7月12日	183 台	
EBL-K13AA	「BMW K1300R」	WB1051802BZV82187 ~ WB1051805DZV86799 平成22年8月16日 ~ 平成25年2月26日	128 台	
K1300GT	「BMW K1300GT」	WB10538079ZW00186 ~ WB1053806AZW05576 平成20年11月21日 ~ 平成22年4月22日	141 台	
R1200RT	「BMW R1200RT」	WB1043006AZW29178 ~ WB1043000BZW38671 平成21年11月12日 ~ 平成22年9月9日	187 台	
EBL-R12JA	「BMW R1200RT」	WB1043002BZW38705 ~ WB1043002DZW57631 平成22年9月10日 ~ 平成25年6月21日	399 台	
EBL-R12NA	「BMW R1200RT」	WB10A0300EZ234728 平成25年3月25日	1 台	
EBL-R12NA	「BMW R1200GS」	WB10A010XDZ127056 平成25年7月16日	1 台	
EBL-R12NA	「BMW R1200GS-A」	WB10A020XEZ203066 ~ WB10A0209EZ206332 平成26年1月22日 ~ 平成26年4月12日	2 台	
EBL-R12JB	「BMW R Nine T」	WB10A0604EZ418128 平成26年1月7日	1 台	
S1000RR	「BMW S1000RR」	WB1050703AZV30707 ~ WB105070XBZV39907 平成21年10月14日 ~ 平成22年9月14日	266 台	
S1000RR	「BMW S1000RR」	WB1050704BZ068725 ~ WB1050704BZ074752 平成22年9月16日 ~ 平成23年6月1日	168 台	
S1000RR	「BMW S1000RR」	WB1052407CZ028740 ~ WB1052406EZ042387 平成23年9月13日 ~ 平成26年4月29日	187 台	
S1000RR	「BMW S1000RR」	WB10D0202EZ400398 ~ WB10D020XEZ400505 平成26年1月13日 ~ 平成26年1月17日	2 台	
HP 4	「BMW HP 4」	WB10D0108EZ498886 ~ WB10D0105EZ498926 平成26年4月24日 ~ 平成26年4月24日	2 台	
C600S	「BMW C600S」	WB1013103CZZ45972 ~ WB1013107EZZ53933 平成24年2月24日 ~ 平成26年4月23日	170 台	

C650GT	「BMW C650GT」	WB1013308CZZ64742 ~ WB1013304EZZ73859 平成24年2月24日 ~ 平成26年4月24日	230 台	
F700GS	「BMW F700GS」	WB10B0107DZZ75537 ~ WB10B0109EZZ87366 平成24年5月22日 ~ 平成26年4月8日	245 台	
F800GS	「BMW F800GS」	WB10B0204DZ000282 ~ WB10B020XEZ010848 平成24年6月14日 ~ 平成26年3月21日	127 台	
F800GT	「BMW F800GT」	WB10B0300DZ045086 ~ WB10B0308EZ052367 平成24年9月25日 ~ 平成26年4月22日	155 台	
F800R	「BMW F800R」	WB1021703AZS42474 ~ WB102170XAZS49986 平成21年6月2日 ~ 平成22年2月11日	152 台	
F800R	「BMW F800R」	WB1021707AZZ36519 ~ WB1021704BZZ44028 平成22年2月11日 ~ 平成23年2月18日	155 台	
F800R	「BMW F800R」	WB102170XBZ088878 ~ WB1021701CZ093503 平成23年5月13日 ~ 平成24年2月10日	36 台	
F800R	「BMW F800R」	WB1021707CZ387830 ~ WB1021700DZ392482 平成24年2月24日 ~ 平成25年2月12日	47 台	
F800R	「BMW F800R」	WB1021708DZ432615 ~ WB1021704EZ436484 平成25年2月20日 ~ 平成26年2月7日	31 台	
(17 型式)	(18 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年10月15日 ~ 平成26年4月29日	(計 3,916 台)	

【備考】

本届出は、平成22年5月19日付け「外1669」、平成26年1月16日付け「外2004」及び平成26年12月11日付け「外2126」にてリコール届出を行ったものであるが、一部対策品に不具合品が使用されている車両がある可能性が判明したため、再度対策を行うものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象ではない車両も含まれている場合があります。