


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

運転者席側SRSエアバッグのインフレータ（膨張装置）において、市場から回収したものから、異常展開に繋がるおそれがあるインフレータ容器内圧の異常出力が認められた。このため、原因は判明していないが、一定の期間までに製造した同タイプのインフレータについて、予防的措置として当該インフレータを新品に交換する。

改善の内容

全車両、予防的措置として、運転者席側SRSエアバッグインフレータを年式の古いものから新品と順次交換、回収して不具合原因調査を実施する。

注： [] は交換部品を示す。

識別：運転者席側ドアストライカーボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。