

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成27年5月21日

改善対策届出番号	474	改善対策開始日	平成27年5月21日		
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター</td> </tr> <tr> <td>TEL 0120-386-919</td> </tr> </table>			問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター	TEL 0120-386-919
問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター					
TEL 0120-386-919					
不具合の部位（部品名）	車体（フェンダー）				
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルーム内のフロントフェンダー裏側にあるレインレールの端部処理が不適切なため、パネルエッジ部に製造工程で発生したバリ等がある。そのため、清掃時等に当該パネルエッジ部に手が触れると、切創するおそれがある。				
改善対策の内容	全車両、レインレールのパネルエッジ部にプロテクタを装着する。				
不具合件数	9件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 				

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
マツダ	LDA-DJ5FS	「デミオ」	DJ5FS-100032～DJ5FS-125223 平成26年8月5日～平成27年3月19日	23,649	
	LDA-DJ5AS		DJ5AS-100009～DJ5AS-102757 平成26年11月4日～平成27年3月17日	2,435	
	DBA-DJ3FS		DJ3FS-100048～DJ3FS-119167 平成26年7月1日～平成27年3月18日	17,532	
	DBA-DJ3AS		DJ3AS-100008～DJ3AS-101178 平成26年11月4日～平成27年3月16日	1,038	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年7月1日～平成27年3月19日	(計44,654台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。