


改善箇所説明図



特定の運転者席側SRSエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ展開時にインフレーター内圧で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席側SRSエアバッグのインフレーターを代替品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：助手席側ドアの下側ヒンジ部上側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。