


# 改善箇所説明図



特定の助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、予防的措置として、助手席用エアバッグのインフレーターを平成27年5月22日付け、届出番号「3576」に含め、年式の古いものから新品と順次交換、回収して原因調査を実施する。

なお、部品が供給できない場合には、暫定措置として助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。

注：図中の  内は、交換する部品を示す。

識別：ブレーキペダルアームの右側面に白または黄色のペイントを塗布する。