


## 改善箇所説明図



エアバッグコントロールユニットにおいて、電気ノイズに対する耐力が不足したものがある。そのため、車両の電装部品から発生するノイズにより、使用過程で当該ユニット内の I C チップが損傷し、最悪の場合、走行中にエアバッグが展開するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エアバッグコントロールユニットを対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻頭 1 ケタ目の上に黄ペイントを塗布する。