

改善箇所説明図



燃料フィルターマウントブラケット
及び 燃料フィルター

振動による燃料フィルターの
破損に伴う燃料漏れ発生



基準不適合箇所

ロータリ除雪車の原動機において、燃料フィルターのマウントブラケットの設計が不適切なため、原動機からの振動に対して防振性が不足している。そのため、原動機からの振動により燃料フィルターに亀裂が生じ、燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料フィルターマウントブラケット及び、燃料フィルターを対策品に交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別： 改善実施済車は、部品の形状で判断できるので特別な識別表示は行わない。