


改善箇所説明図



燃料パイプと燃料ホースの継ぎ手部 (クイックコネクター) の嵌合作業が不適切なため、一部の車両において、クイックコネクターが正しく嵌合していないものがある。そのため、嵌合部より燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

対象全車両、燃料パイプと燃料ホースの継ぎ手部 (クイックコネクター) を正しく嵌合する。

注：図中の 内は、正しく嵌合する部品を示す。

識別：ブレーキブースターに貼付されているラベル上部に、白または黄色のペイントを塗布する。