


## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

エンジンの低圧側の燃料ホースにおいて、当該ホースの材質が不適切なため、強度が不足しているものがある。また、ホース外径に対して不適切なホースクランプが取り付けられているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ホース接続部が損傷し、燃料が漏れ、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、低圧側の燃料ホース及びクランプを対策品に交換する。

注：□は改善部品を示す。