

改善箇所説明図



本革仕様のステアリングホイールにおいて、操舵後に手を緩め、ステアリングホイールを滑らせて直進位置に復元させるような操作を行うと、当該ステアリングホイール裏側にあるコアカバー端部に手が触れ、切創するおそれがある。

改善の内容

全車両、コアカバー端部の形状を修正する。

識別：右リヤ・ドア・ロア・ヒンジ取付けボルト(上側)に黄ペンを塗布する。

注) は、修正する部品を示す。