

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成28年1月21日

改善対策届出番号	488	改善対策開始日	平成28年1月22日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 三井 正則		問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182
不具合の部位(部品名)	乗車装置(後部座席)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車椅子乗降用スロープ装着車の後部座席において、格納用ストッパの設計が不適切なため、後部座席間を移動する際に、当該格納用ストッパにふくらはぎが当たり皮膚裂傷を起こすおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、ストッパを対策品と交換するとともに、フロアパネルにゴム板を追加する。		
不具合件数	2件	事故の有無	2件
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-L375S改	「タント」	L375S-0059938～L375S-0693763 平成20年6月6日～平成26年6月10日	12,468	スローパー仕様車
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年6月6日～平成26年6月10日	(計 12,468 台)	