


## 改善箇所説明図



特定の運転者席側SRSエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、原因は判明していないが、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがあることから、全車両、予防的措置として、当該インフレーターを交換する。

### 改善の内容

全車両、予防的措置として、運転者席側SRS用エアバッグインフレーターを交換用部品が準備できた段階で、年式の古いものから代替品と順次交換、回収して原因調査を実施する。

注：  は交換部品を示す。

識別：運転者席側ドアストライカー下部ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。