


## 改善箇所説明図



マフラーカッター



### 不具合発生箇所

注)  は交換部品を示す。

販売店装着オプション商品のマフラーカッターにおいて、2本出し筒管を固定しているステーの溶接強度が不足しているため、走行時の振動などにより当該ステーの溶接部が破断するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、マフラーカッターの一部が脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

### 改善内容

改善品のマフラーカッターに交換する。なお、改善品の供給に時間を要することから、暫定措置として、マフラーカッターを取り外す。