


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

車両後部の自動車登録番号票を取り付けるブラケットにおいて、当該ブラケットを車体に取り付ける際、作業指示が不適切なため、車体側の固定具が破損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、固定具が外れ、自動車登録番号票が脱落し、最悪の場合、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容

全車両、車両後部の固定具を対策品に交換する。

識別：助手席ドアストライカ下部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。