

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年4月7日

リコール届出番号	3802	リコール開始日	平成28年4月8日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側SRSエアバッグインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤を燃焼させる伝火薬が不適切なため、衝突時にガス発生剤が燃焼しないものがある。そのため、エアバッグが正常に展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席側SRSエアバッグインフレーターを対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	人身1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3802のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	CBA-JC2	「ライフ」	JC2-1105617～JC2-1107383 平成22年6月28日～平成22年10月29日	1,384	
			JC2-1200002～JC2-1214669 平成22年11月8日～平成24年5月23日	12,511	
			JC2-1400074～JC2-1401789 平成24年6月9日～平成24年9月27日	801	
			JC2-2100261～JC2-2100340 平成22年7月7日～平成22年10月26日	46	
			JC2-2200001～JC2-2201011 平成22年11月10日～平成24年5月23日	950	
			JC2-2400001～JC2-2400056 平成24年6月15日～平成24年9月11日	45	
			JC2-8100037～JC2-8100049 平成22年7月12日～平成22年9月27日	13	
			JC2-8200001～JC2-8200058 平成22年12月6日～平成24年2月25日	57	
			JC2-8400003～JC2-8400009 平成24年7月23日～平成24年9月26日	4	
			DBA-JC1	JC1-1144134～JC1-1158075 平成22年6月28日～平成22年10月29日	11,009
	JC1-1200003～JC1-1286260 平成22年11月8日～平成24年5月22日	76,642			
	JC1-1400009～JC1-1411690 平成24年6月7日～平成24年10月18日	5,028			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-JC1	「ライフ」	JC1-2100690～JC1-2100918 平成22年7月7日～平成22年10月29日	150	
			JC1-2200003～JC1-2203350 平成22年11月12日～平成24年5月23日	3,100	
			JC1-2400002～JC1-2400202 平成24年6月15日～平成24年9月15日	161	
			JC1-8100087～JC1-8100115 平成22年7月1日～平成22年11月2日	29	
			JC1-8200001～JC1-8200159 平成22年12月2日～平成24年2月23日	154	
			JC1-8400003～JC1-8400030 平成24年7月2日～平成24年9月25日	14	
	EBD-HA8	「アクティ」	HA8-1006838～HA8-1009174 平成22年7月22日～平成22年12月3日	2,155	
			HA8-1100003～HA8-1106155 平成22年12月6日～平成24年6月13日	4,603	
			HA8-1200030～HA8-1200465 平成24年6月19日～平成24年7月31日	394	
	EBD-HA9		HA9-1022341～HA9-1029919 平成22年7月22日～平成22年12月6日	7,040	
			HA9-1100001～HA9-1118560 平成22年12月6日～平成24年6月14日	13,653	
			HA9-1200025～HA9-1202076 平成24年6月18日～平成24年8月4日	1,671	
	EBD-HA8 改		HA8-3000040～HA8-3600007 平成22年8月19日～平成24年7月17日	46	ダンプ車
			HA8-3100054～HA8-3700007 平成22年8月18日～平成24年7月18日	136	リフト車
			HA8-3000037～HA8-3600005 平成22年7月23日～平成24年7月13日	35	保冷車
			HA8-3200074～HA8-3800013 平成22年8月2日～平成24年8月1日	148	冷凍車
			HA8-3000039～HA8-3600004 平成22年8月6日～平成24年7月13日	19	ドライ車
			HA9-3000354～HA9-3600054 平成22年7月28日～平成24年7月26日	524	ダンプ車
	EBD-HA9 改		HA9-3100046～HA9-3700004 平成22年7月27日～平成24年7月23日	69	リフト車
			HA9-3000385～HA9-3600023 平成22年8月19日～平成24年7月16日	24	保冷車
			HA9-3200030～HA9-3800007 平成22年8月2日～平成24年7月24日	53	冷凍車
HA9-3000424～HA9-3300389 平成22年9月8日～平成24年2月15日			11	ドライ車	
(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年6月28日～平成24年10月18日	(計142,679台)		

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	交換修理用部品が組付けられた 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考	
ホンダ	CBA-JC2	「ライフ」	JC2-1000307～JC2-8100036 平成20年11月3日～平成22年9月10日	70		
	DBA-JC1		JC1-1000518～JC1-8100065 平成20年10月28日～平成25年1月22日	329		
	EBD-HA8	「アクティ」	HA8-1000899～HA8-1007099 平成22年1月9日～平成22年8月5日	10		
	EBD-HA9		HA9-1000251～HA9-1117042 平成21年12月7日～平成24年3月23日	46		
	EBD-HA9 改		HA9-3000035～HA9-3000072 平成22年2月9日～平成22年2月26日	2		ダンプ車
			HA9-3200006 平成22年2月23日	1		冷凍車
				合計		458台

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。