

## 改善箇所説明図



注：  は、点検の結果により組付けなおす部品を示す

乗車装置において、後部座席の取付け作業及び作業管理が不適切なため、取付けボルト及び取付けナットが適切なトルクで締付けられていないことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等により取付けボルト等が緩み、最悪の場合、事故等により強い衝撃を受けると、取付けボルト等が外れ、座席が浮き上がるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、取付け状態と締付けトルクを確認し、適切に取付けられていないものは、組付けなおす。