

連絡先: 国土交通省 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 電話番号: 03-5253-8111 内線: 42354
 ホームページアドレス: <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日: 平成28年6月24日

改善対策届出番号	501	改善対策開始日	平成28年6月24日
届出者の氏名又は名称	株式会社KCM 代表取締役 取締役社長 大野 俊弘	問合せ先: (株)KCM 品質保証本部 プロダクトサポート部 龍ヶ崎サービスG Tel: 0297-62-4661	
不具合の部位(部品名)	エンジンルーム隔壁プレート		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シヨベル・ローダのエンジンルーム内の隔壁プレートにおいて、製造工程が不適切なため、当該プレート端部の角部除去処理がされていない。そのため、整備作業(配索されているホースの交換など)に作業員が角部に接触し、負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、隔壁プレート端部にゴム製のカバーを取付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 直接電話またはダイレクトメール等でユーザに連絡する。 ・自動車分解整備事業者: 使用者を把握しているので、周知のための措置はとらない。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
日立	WDR-H74	ZW180-5B	H74-10003~H74-10241 平成25年11月26日~平成27年08月05日	161台	
	UDS-H72	ZW220-5B	H72-10002~H72-10179 平成25年03月12日~平成27年08月24日	103台	
KCM	WDR-70C6	70Z7	H74-00102~H74-00190 平成25年10月03日~平成27年02月12日	49台	
	UDS-80C6	80Z7	H72-00101~H72-00190 平成25年03月11日~平成26年10月20日	36台	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年03月11日~平成27年08月24日	(計349台)	

(備考) 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。