


改善箇所説明図



不具合発生箇所

農耕トラクタのリアアクスルシャフトにおいて、シャフトの熱処理が不適切なため、圃場の作業時等の高負荷時にシャフトに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進展し、最悪の場合、シャフトが折損して走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リアアクスルシャフトを対策品に交換する。

識別方法

フランジ部の切削形状によって識別する。