

改善箇所説明図



注： は、損傷がある場合は修理した後、配索の変更を行う部品を示す

燃料系統の電気配線において、後席下部の配索設計が不適切なため、シートフレームに干渉しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が損傷し、最悪の場合、燃料ポンプが停止してエンストするおそれがある。

改善の内容

全車両配線を点検し、損傷がない場合は配索を変更する。また、損傷がある場合は、修理を行ったうえで配索を変更する。