

改善箇所説明図



注： は、追加装着部品を示す。

基準不適合発生箇所

3列目の座席において、シートフレームの製造が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、衝突した場合にシートフレームが変形するおそれがある。

改善の内容

全車両、シートフレームに補強金具を装着する。

識別：車両識別プレートの下側に、青色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2408 サードシートの改修」と記入する。