

## 改善箇所説明図



注:  は書き替えを行う部品を示す

助手席において、着座検知システム用コントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、乗員がシート端部に着座し長時間静止すると、乗員として認識しないことがある。そのため、衝突時にエアバッグが作動せず、乗員が傷害を負うおそれがある。

### 改善の内容

全車両、助手席の着座検知システム用コントロールユニットの制御プログラムを書き換える。