


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料フィルターの防錆処理が不適切なため、融雪剤等の影響によって腐食することがある。そのため、燃料フィルターから燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料フィルターを対策品に交換する。

識別

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2432 のステッカーを貼付する。

注： は不具合箇所を示す。