

連絡先： 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29年 7月 3日

リコール届出番号	外-2491	リコール開始日	平成 29年 7月 4日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之 〔 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662 〕		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（高圧燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、高圧燃料ポンプの製造が不適切なため、当該ポンプで燃料を高圧化するピストンが磨耗することがある。そのため、燃料の供給が低下し、そのままの状態で使用を続けると、警告灯が点灯し、エンジン出力が低下、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、高圧燃料ポンプを良品に交換する。		
不具合件数	国内：11件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2491のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	DBA-MB4154T	「ボルボV40」	YV1MV2920G2270115～YV1MV2920H2386323 平成27年6月16日～平成28年10月27日	2,429台	
ボルボ	DBA-MB420	「ボルボV40」	YV1MV402DF2240653～YV1MV402DH2384020 平成27年4月20日～平成28年10月29日	271台	
ボルボ	CBA-MB420XC	「ボルボV40クロス カントリー」	YV1MZ402CF2077218～YV1MZ402CH2121860 平成27年4月20日～平成28年10月27日	873台	
ボルボ	DBA-MB4154T	「ボルボV40クロス カントリー」	YV1MZ2920G2093231～YV1MZ2920H2119854 平成27年7月15日～平成28年8月26日	83台	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年4月20日～平成28年10月29日	3,656台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。