

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年6月14日

リコール届出番号	外-2504	リコール開始日	平成29年 6月11日
届出者の氏名又は名称	Tesla Motors Japan合同会社 代表社員 テスラ・モーターズ・ ネザーランズ・ビーヴィ 職務執行者 トッド・アンドリュース・ マロン 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Tesla Motors, Inc. 問い合わせ先：0120-975-214		
不具合の部位（部品名）	エアバッグコントロールユニット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席エアバッグにおいて、エアバッグコントロールユニットのプログラムが不適切なため、エアバッグの展開信号がエアバッグのインフレーター（膨張装置）に送信されないものがある。そのため、衝突時にエアバッグが正常に展開せず、最悪の場合、乗員が過度な傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	対策済みソフトウェアを対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストール実施してもらう。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：e-mailまたは、電話等で通知する ・自動車分解整備事業者：使用者特定可能な為周知しない。 ・改善実施済車：助手席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にステッカー（外-2504）を貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
テスラ	不明	Model X	5YJXDCE29GF024095 ～ 5YJXDCE28GF017123 平成28年12月6日～平成29年5月29日	195台	スタンダード
	不明	Model X	5YJXDCE46GF024086 ～ 5YJXDCE46HF032643 平成28年12月13日～平成29年2月6日	8台	パフォーマンス
	不明	Model X	5YJXDCE49GFS02783 ～ 5YJXDCE44HF045908 平成28年12月6日～平成29年5月15日	72台	P100Dパフォーマンス
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年12月6日～平成29年5月29日	(計275台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。