


改善箇所説明図



車体右側に配置している排気管において、排気管カバーの形状が不適切なため、停車時に足をステップから外した際、排気管に衣類が接触することがある。そのため、衣類が損傷し、最悪の場合、下肢を火傷するおそれがある。

[改善後]

対策品のカバー

改善の内容

全車両、排気管に対策品のカバーを追加する。

注： は追加する部品を示す。

識別：外観で容易に判別できるため、識別は設けない。