

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成29年 8月10日

改善対策届出番号	528	改善対策開始日	平成29年 8月11日	
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253	
不具合の部位（部品名）	原動機（排気管）			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車体右側に配置している排気管において、排気管カバーの形状が不適切なため、停車時に足をステップから外した際、排気管に衣類が接触することがある。そのため、衣類が損傷し、最悪の場合、下肢を火傷するおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、排気管に対策品のカバーを追加する。			
不具合の件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	海外市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
スズキ	2BK-DS11A	「Vストローム」	LC6DS11AZ01100102～ LC6DS11AZ01100907 平成29年6月9日～平成29年7月31日	285	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月9日～平成29年7月31日	(計285台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。