

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年8月24日

リコール届出番号	4093	リコール開始日	平成29年8月25日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（シャックル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックにおいて、右側フロントリーフスプリングのシャックル取付け用ナットを固定するロックプレートの組付けが不適切なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ナットが緩み、最悪の場合、シャックルが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ロックプレートの組付け状態を点検し、組付け状態が不適切なものは、ロックプレートを新品に交換するとともに、正規に組付ける。		
不具合件数	42件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4093のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	SKG-FRR90S2 SKG-FRR90T2 TKG-FRR90S1 TKG-FRR90S2 TKG-FRR90T2	「フォワード」	FRR90-7061017～FRR90-7080318 平成26年3月1日～平成27年5月8日	19,066	
	SDG-FRS90S1 SDG-FRS90S2 SKG-FRS90S2 TKG-FRS90S2		FRS90-7000347～FRS90-7000427 平成26年3月4日～平成27年4月15日	81	
	SKG-FSR90S2 SKG-FSR90T2 SPG-FSR90S2 SPG-FSR90T2		FSR90-7003692～FSR90-7004813 平成26年3月1日～平成27年4月28日	1,114	
	SDG-FSS90S1 SDG-FSS90S2 SKG-FSS90S2 SPG-FSS90S2		FSS90-7000650～FSS90-7000689 平成26年3月17日～平成27年4月14日	36	
	QKG-FTR34S2 QKG-FTR34T2 QPG-FTR34S2 QPG-FTR34T2		FTR34-7005095～FTR34-7005602 平成26年3月5日～平成27年5月8日	502	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LKG-FTR90S2 LKG-FTR90T2 LPG-FTR90S2 LPG-FTR90T2	「フォワード」	FTR90-7003123～FTR90-7004382 平成26年3月1日～平成27年5月11日	1,254	
	SDG-GSR90S2		GSR90-7000049～GSR90-7000057 平成26年3月25日～平成26年10月14日	9	
	(計26型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年3月1日～平成27年5月11日	(計22,062台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。