

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

届出日：平成29年 9月21日

改善対策届出番号	529	改善対策開始日	平成29年9月22日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 村上 吉弘 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボトラックコーポレーション 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、高温多湿の環境下での長期使用によりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、予防的措置として運転者席側エアバッグアセンブリを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
ボルボ	QKG-H2TDA1	「FH」	YV2RM00A1GA792335 ～ YV2RM00A9HA802398 平成28年7月11日 ～ 平成29年3月14日	56	
	QKG-H2TEA1		YV2RM00A6GA792198 ～ YV2RM00A4HA802258 平成28年7月11日 ～ 平成29年3月1日	67	
	-H2TEA1-		YV2RM20A6GA794724 ～ YV2RM00A1HA801522 平成28年9月15日 ～ 平成29年2月9日	2	
	不明		YV2RM00CXGA791251 ～ YV2RM20D5HA802291 平成28年7月11日 ～ 平成29年3月1日	70	
	(計4型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年7月11日 ～ 平成29年3月14日	(計195台)	

【特記事項】 本届出は、平成28年6月30日付け「届出番号 500」にて改善対策届出を行ったものであるが、届出以降、対策品が採用されるまでに輸入された追加対象範囲が確定したため、対象車両を追加するものである。