



[改善箇所説明図] ①



①不具合発生箇所



②不具合発生箇所



追加する保護部材

不具合発生箇所

農耕トラクタのメインハーネスにおいて、配索方法が不適切なため、本機の金属部品と接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ハーネスが損傷し、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、保護部材を追加する。

識別

追加する保護部材により識別する。