


改善箇所説明図



助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、着火剤充填工程での設備停止時の処置が不適切なため、充填量が少ないものがある。このため、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、助手席エアバッグを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の末尾右下に黄色ペイントを塗布する。