


改善箇所説明図



不具合の内容

リヤコンビネーションランプにおいて、バルブを取り付けるバルブホルダーの設計が不適切なため、走行振動等により接触不良が発生することがある。そのため、警告灯が点灯し、最悪の場合、制動灯および尾灯が点灯しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リヤコンビネーションランプのバルブホルダーを対策品に交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「94J8、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

