

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年1月25日

リコール届出番号	外-2585	リコール開始日	平成30年1月25日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社  代表取締役社長 ティル シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社  問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>	
不具合の部位（部品名）	制動灯及び尾灯（バルブホルダー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤコンビネーションランプにおいて、バルブを取り付けるバルブホルダーの設計が不適切なため、走行振動等により接触不良が発生することがある。そのため、警告灯が点灯し、最悪の場合、制動灯および尾灯が点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤコンビネーションランプのバルブホルダーを対策品に交換する。		
不具合件数	1,793 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2585のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-AUHP	VWゴルフヴァリアント1.4/103kW	WVWZZZAUZEP507255～WVWZZZAUZFP615438 平成25年10月21日～平成27年6月4日	8,772	
	DBA-AUCJZ	VWゴルフヴァリアント1.2/77kW	WVWZZZAUZEP506921～WVWZZZAUZFP615398 平成25年10月21日～平成27年6月13日	6,909	
	ABA-AUCJXF	VWゴルフRヴァリアント2.0/206kW	WVWZZZAUZFP604531～WVWZZZAUZFP615422 平成27年4月17日～平成27年6月4日	58	
	DBA-1TCZD	ゴルフトーション1.4/110 kW	WVGZZZ1TZGW507214～WVGZZZ1TZW098615 平成27年12月8日～平成29年6月3日	2,947	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年10月21日～平成29年6月3日	(計18,686台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。