


改善箇所説明図



基準不適合箇所

プリテンショナ内蔵シートベルト

注： は、交換する部品を示す

座席ベルトのシートベルトプリテンショナにおいて、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にシートベルトの弛みを巻きとることができず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善の内容

- 車両により不具合のあるシートベルトの位置が異なるため、車両によって以下の改善措置を行う。
- ①運転者席、助手席の両側もしくはどちらか片側のプリテンショナ内蔵シートベルトを良品と交換する。
 - ②後部座席の両方もしくはどちらか片側のプリテンショナ内蔵シートベルトを良品と交換する。

識別：車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する。