

## 改善箇所説明図



農業用薬剤散布車の原動機において、エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、イグニッションスイッチをOFFにしてエンジン停止後、特定時間後にイグニッションスイッチをONにすると、エンジンが始動不能となる。

### 改善措置の内容

全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを書き換える。

注：  はプログラムを書き換える部品を示す。

識別：エンジンコントロールユニットのメイバンラベル付近に白色ペイントを塗布する。